



Poročilo o izvedeni nalogi

Spremljanje kakovosti pitne vode - Bagerček - Franc Železnik s.p. Vrhnika

Evidenčna oznaka: 2300-24/8562-26/65941

Naročnik: BAGRČEK FRANC ŽELEZNIK S.P.
TRČKOV GRIČ 36
1360 VRHNIKA

Naročilo: Letna naročilnica Bagrček 2026, z dne 11.03.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Ljubljana

Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Skrbnik vzorca: Igor Strmšek, mag.san.inž.

Ljubljana, 01.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Igor Strmšek, mag.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor

Naročnik: BAGRČEK FRANC ŽELEZNIK S.P., TRČKOV GRIČ 36, 1360 VRHNIKA

Vzorci odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/65941; Poslovni objekt, gostilna Jurca; Vodovodni sistem Podlipa, Poslovni objekt, gostilna Jurca; čas odvzema: 22.06.2026 09:01

26/65942; Stanovanjski objekt, Podlipa 92; Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Podlipa 92; čas odvzema: 22.06.2026 08:12

26/65943; Stanovanjski objekt, Smrečje 13; Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Smrečje 13; čas odvzema: 22.06.2026 08:42

Vzorci sprejel: Igor Strmšek

Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 22.06.2026 12:29

Opis vzorčenja za zapisnik

1. Ugotovitve

Dne 22.6.2026 smo opravili pregled vodovodnega sistema Podlipa. Ob pregledu smo preverjali higiensko - tehnično stanje objektov in naprav vodovodnega sistema ter opravili terenske meritve.

Ob pregledu smo iz omrežja odvzeli 3 vzorce pitne vode za redne mikrobiološke laboratorijske preskuse in 1 vzorec za redne fizikalno kemijske preskuse. Na vodovodnem sistemu izvajajo dezinfekcijo vode (kloriranje).

Pregled smo opravili v suhem vremenu. Naprave za pripravo vode in obratovanje vodovoda so delovale ustrezno. Ob pregledu sistema, so terenske meritve prostega preostalega klora v pitni vodi pokazale naslednje vrednosti - v mg/l pitne vode: Podlipa št. 92 - 0,22 mg/l, Smrečje št. 13 - 0,23 mg/l in gostilna Jurca - 0,22 mg/l pitne vode.

2. Ocena

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023; 192/2026).

3. Mnenje in predlogi

Svetujemo, da varnost oskrbe s pitno vodo še naprej zagotavljate z izvajanjem preventivnih ukrepov v skladu z izdelanim načrtom izvajanja notranjega nadzora.

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
-----------	----------	-------	----------------	----------	-----------

Oddelek za pitne in kopalne vode

Prvomajjska ulica 1, 2000 MARIBOR; T:02 45 00 260, F:02 45 00 148, E:info@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajjska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/4

Orbita®LIMS ver.: 1.8.14.1
verzija predloge poročila: 1.5



Vzorec 26/65941; Poslovni objekt, gostilna Jurca; Vodovodni sistem Podlipa, Poslovni objekt, gostilna Jurca; čas odvzema: 22.06.2026 09:01

Terenske meritve

Klor-prosti	0.22	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	21.0	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Vzorec 26/65942; Stanovanjski objekt, Podlipa 92; Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Podlipa 92; čas odvzema: 22.06.2026 08:12

Terenske meritve

Električna prevodnost (20°C)	469	µS/cm		2500	skladen
Klor-prosti	0.22	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	20.0	°C		/	/
pH	7.5			6.5-9.5	skladen

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		/	/
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50	skladen

Vzorec 26/65943; Stanovanjski objekt, Smrečje 13; Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Smrečje 13; čas odvzema: 22.06.2026 08:42

Terenske meritve

Klor-prosti	0.23	mg/L	LOQ	/	/
Temperatura vode	19.0	°C		/	/

Mikrobiološki parametri

Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen



Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-24/8562-26/65941-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-24/8562-26/65942-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4009-24/8562-26/65941-M



Poročilo o preskušanju

Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Bagerček - Franc Železnik s.p. Vrhnika
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: BAGRČEK FRANC ŽELEZNIK S.P., TRČKOV GRIČ 36, 1360 VRHNIKA
Naročilo: Letna naročilnica Bagrček 2026, z dne 11.03.2026
Plan vzorčenja: DN 254650, 22.06.2026

Podatki o vzorcih (vrsta, številka, oznaka, mesto odvzema, čas odvzema):

Pitna voda

26/65941; Poslovni objekt, gostilna Jurca; Vodovodni sistem Podlipa, Poslovni objekt, gostilna Jurca; čas odvzema: 22.06.2026 09:01

26/65942; Stanovanjski objekt, Podlipa 92; Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Podlipa 92; čas odvzema: 22.06.2026 08:12

26/65943; Stanovanjski objekt, Smrečje 13; Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Smrečje 13; čas odvzema: 22.06.2026 08:42

Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 01.07.2026


Datum in ura: 22.06.2026 12:29

Sprejel: Igor Strmšek

Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV


Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema





Slika mesta odvzema



Slika mesta odvzema





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Vzorec 26/65941: Vodovodni sistem Podlipa, Poslovni objekt, gostilna Jurca					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.22	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
Temperatura vode	21.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
Vzorec 26/65942: Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Podlipa 92					
Terenske meritve					
Električna prevodnost (20°C)	469	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 20.0 °C</i>					
Klor-prosti	0.22	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
Okus	brez posebnosti	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
Temperatura vode	20.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
Vonj	brez vonja	#		ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
pH	7.5			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
<i>Meritev opravljena pri T = 20.1 °C</i>					
Vzorec 26/65943: Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Smrečje 13					
Terenske meritve					
Klor-prosti	0.23	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26
Temperatura vode	19.0	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	22.06.26 22.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Igor Strmšek, mag.san.inž.

Elektronsko podpisal Igor Strmšek, mag.san.inž. ob 01.07.2026 13:07

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Stanovanjski objekt, Podlipa 92
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/65942
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Bagerček - Franc Železnik s.p. Vrhnika
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: BAGRČEK FRANC ŽELEZNIK S.P., TRČKOV GRIČ 36, 1360 VRHNIKA
Naročilo: Letna naročilnica Bagrček 2026, z dne 11.03.2026
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Podlipa, Stanovanjski objekt, Podlipa 92
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 24.06.2026
Datum in ura: 22.06.2026 08:12 **Datum in ura:** 22.06.2026 12:29
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Igor Strmšek

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Barva (436 nm)	<0.1	m ⁻¹		SIST EN ISO 7887: 2012 - metoda B, MB	23.06.26 23.06.26
Motnost	0.1	NTU		ISO 7027-1: 2016, MB	23.06.26 23.06.26
Amonij	<0.013	mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732: 2005 ^[1] , MB	24.06.26 24.06.26

[1] CFA analizator.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Pija Rep, univ. dipl. kem.

Elektronsko podpisal Pija Rep, univ. dipl. kem. ob 24.06.2026 14:27:19

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezen hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 4009-24/8562-26/65941-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorci: Pitna voda
Številka vzorca: 26/65941; 26/65942; 26/65943
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Spremljanje kakovosti pitne vode - Bagerček - Franc Železnik s.p. Vrhnika
Vodja naloge: Igor Strmšek, mag.san.inž.
Naročnik: BAGRČEK FRANC ŽELEZNIK S.P., TRČKOV GRIČ 36, 1360 VRHNIKA
Naročilo: Letna naročilnica Bagrček 2026, z dne 11.03.2026
Mesto odvzema: Vodovodni sistem Podlipa,
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem (vsi vzorci)

Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 25.06.2026
Datum in ura: 22.06.2026 08:12 **Datum in ura:** 22.06.2026 12:36
Odvzel: Igor Strmšek, NLZOH OPKV **Sprejel:** Mojca Gradišar

Rezultati preskušanja

Št. vzorca Lab. št.	Vzorčno mesto	Število kolonij pri 36 °C	Število kolonij pri 22 °C	Koliformne bakterije	Escherichia coli	Clostridium perfringens
		ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 9308-1:2014 LJ	ISO 14189:2013 LJ
		CFU/mL	CFU/mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL	CFU/100 mL
26/65941	Poslovni objekt, gostilna	22.06.-24.06.26	22.06.-25.06.26	22.06.-23.06.26	22.06.-23.06.26	22.06.-23.06.26
26/12872	Jurca	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/65942	Stanovanjski objekt, Podlipa	22.06.-24.06.26	22.06.-25.06.26	22.06.-23.06.26	22.06.-23.06.26	22.06.-23.06.26
26/12873	92	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	-
26/65943	Stanovanjski objekt, Smrečje	22.06.-24.06.26	22.06.-25.06.26	22.06.-23.06.26	22.06.-23.06.26	22.06.-23.06.26
26/12874	13	<10	<10	ni najdeno	ni najdeno	ni najdeno

"-" pomeni, da preiskave nismo opravili.

Analitik:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol.
Elektronsko podpisal Tatjana Rupel, univ. dipl. biol., spec. med. mikrobiol. ob 25.06.2026 08:10:23

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.